



**COMUNITA' MONTANA
DELLA VALCHIAVENNA**

via Candida Lena Perpentì, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613

Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0010935 del 13-12-2019
Class: 7.10 Fasc: 9 *17*



DETERMINAZIONE N. 833 DEL 12-12-2019

OGGETTO: CUP B47H19000860005 - CIG Z202831940 CADUTA MASSI DALLA PARETE SOVRASTANTE IL SANTUARIO DI GALLIVAGGIO IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO. LETTURA E INTERPRETAZIONE DATI MONITORAGGIO AL GEOLOGO DR. TEDOLDI ANDREA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 E VERIFICHE POST CROLLO 10/10/2019.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 573 del 08/02/2019 è stato approvato l'aggiornamento del piano degli interventi di cui all'Ordinanza n. 524 del 06/06/2018 relativo agli interventi di somma urgenza conseguenti al movimento franoso in loc. versante sovrastante l'abitato di Gallivaggio - San Giacomo Filippo;

CHE il Commissario delegato ha individuato la Comunità Montana quale soggetto attuatore degli interventi;

CHE con delibera della G.E. n. 42 del 04/04/2019 è stato assunto l'incarico di attuare gli interventi previsti nell'aggiornamento del piano degli interventi di cui in premessa:

- mantenimento in essere della pista di by-pass, anche in funzione dei futuri lavori di potenziamento del Vallo a protezione del Santuario e della Strada Statale n. 36;
- la prosecuzione delle attività di monitoraggio geologico della parete interessata dal crollo e gestione del sistema di monitoraggio e allarmistica a supporto della gestione della pista di by-pass;
- la rimozione degli attraversamenti provvisori realizzati sulle valli laterali intersecate dalla pista di by-pass, da realizzarsi a completamento dei lavori di potenziamento del Vallo paramassi;

CHE il piano prevede la prosecuzione dell'attività di monitoraggio della parete rocciosa e dell'area di distacco della frana del 29/05/2018 e di monitoraggio ed allarmistica della pista di by-pass;

CHE per l'attività di lettura ed interpretazione dei dati rilevati dalla strumentazione posizionata in orlo frana e del sistema radar è necessario avvalersi di personale tecnico qualificato e con specifica professionalità (geologo);

CHE con determinazione n. 243 del 02/05/2019 è stato affidato al geologo dr. Tedoldi Andrea l'incarico di espletare il servizio di valutazione dei dati rilevati dalla strumentazione di monitoraggio della frana di Gallivaggio e di attivare le procedure previste dall'allegato al PEI - Scenario frana di Gallivaggio e del piano di gestione della pista di by-pass in caso di superamento delle soglie di allarme;

CHE il 10 giugno 2019 un nubifragio ha interessato l'area della frana e della pista di by-pass per cui si è reso necessario procedere con dei sopralluoghi e delle valutazioni dei dissetti, valutazione finalizzata alla gestione del rischio del tratto di Strada Statale 36 di Gallivaggio e della pista di by-pass;

CHE con determinazione n. 692 del 28/10/2019 è stata liquidata al geologo dr. Tedoldi Andrea la somma di € 7.794,92 - cassa ed IVA compresi - quali competenze per l'attività svolta nei mesi di agosto settembre ed in occasione del nubifragio del giugno 2019;

CHE in data 10/10/2019 dalla parete rocciosa si è staccato un masso che ha danneggiato la chiesa, ed alcune schegge si sono fermate sulla Strada Statale per cui si è reso necessario procedere alla chiusura della Strada Statale e riattivare il by-pass;

CHE per il ripristino della transitabilità sulla Strada Statale si è reso necessario procedere ad un'ispezione della parete per verificare lo stato dell'area di distacco;

VISTO il rapporto relativo al crollo del 10/10/2019;

VISTO il rapporto relativo al servizio svolto nei mesi di settembre ed ottobre 2019;
VISTA la fattura n. 47 del 19/11/2019 di € 6.799,40 del geologo dr. Tedoldi Andrea per monitoraggio/gestione verifica dati e comunicazioni e verifiche sullo stato della parete a seguito del distacco del 10/10/2019;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio svolto;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO il Regolamento acquisizione beni, servizi e lavori in economia, approvato con delibera assembleare n. 15 del 25/05/2015, esecutiva;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento dei Contratti;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di liquidare la somma di € 6.799,40 - cassa ed IVA compresi - al geologo dr. Tedoldi Andrea per il servizio di valutazione dei dati rilevati dalla strumentazione di monitoraggio della frana di Gallivaggio e di attivazione delle procedure previste dall'allegato al PEI - Scenario frana di Gallivaggio e del piano di gestione della pista di by-pass in caso di superamento delle soglie di allarme, periodo mesi di settembre e ottobre 2019 ed attività conseguenti al crollo del 10/10/2019;

Di imputare la spesa di € 6.799,40 come segue:

- € 4.225,99 al cap. 381100 (I. 204 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.014)
 - € 2.673,41 al cap. 381001 (I. 510 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.014)
- del PEG del corrente esercizio;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

geom. Floriano Faccenda



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì, 12-12-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Fabrizio Taeggi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 13-12-2019 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì, 13-12-2019

Il Responsabile dell'Albo

Emanuela Guidi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Emanuela Guidi', written over the printed name.